




Gebrauchsanleitung

Vi-Comp® LFC



Aufbrennlegierung auf Kobalt-Basis
für niedrigschmelzende Keramik
mit hohen WAK.

Nickel- und Berylliumfrei.



Elephant Dental B.V.

Made in Germany

ISO 22674
ISO 9693

Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, Niederlande
Tel: +31 229 25 90 00
Fax: +31 229 25 90 99
E-mail: info@elephant.nl
www.elephant-dental.com

Chemische Zusammensetzung in Masse - %

Physikalische und Legierungsmerkmale (Richtwerte)

Co	33,5	Typ	: IV extrahart	Elastizitätsmodul*	: 200 GPa
Cr	29,5	Farbe	: Weiß	Schmelzintervall	: 1280-1350°C
Fe	29,5	Dichte	: 8,2 g/cm³	Gießtemperatur	: 1450°C
Mo	5,0	Vickershärte *	: 360 (HV5)	Vorwärmtemp.	: 900°C
Si	1,0	Dehngrenze*	: 760 MPa (Rp 0,2)	WAK 25-600°C	: 16,1 µm/m.K
Mn	1,0	Bruchdehnung*	: 6,0 %	WAK 25-500°C	: 15,9 µm/m.K
N, C	rest	Zugfestigkeit *	: 980 MPa	* Nach dem Brand	

Indikationen:

Typ IV, Dentallegierung für Metallkeramik und Vollmetalltechnik, Kronen, Brücken, gefräste Teleskope und Attachments.

Kann mit niedrigschmelzendem, hochexpandierendem Keramik, wie Carrara Interaction verblendet werden.

Gegenanzeigen:

- Bei erwiesenen Unverträglichkeiten, Allergien gegenüber Legierungsbestandteilen.

Nebenwirkungen:

- Gegen einzelne Bestandteile der Legierung sind in extrem seltenen Einzelfällen Allergien oder elektrochemisch bedingte Misserempfindungen möglich.


Wechselwirkungen:

- Bei okklusalem oder approximalem Kontakt unterschiedlicher Legierungen sind in seltenen Einzelfällen elektrochemisch bedingte Misserempfindungen möglich.

Verarbeitungsanweisung

Modellieren

Modellieren Sie Kronenwände nicht zu dünn, damit die Wandstärke nach dem Ausarbeiten mindestens 0,3 mm beträgt. Gestalten Sie Kronen und Zwischenglieder entsprechend den anatomischen Zahnformen, um eine gleichmäßige Keramikbeschichtung zu ermöglichen. Vermeiden Sie scharfe Kanten und unter sich gehende Stellen; gestalten Sie den Übergang von Metall zur Keramik hohlkehlenförmig.



Für das Anbringen der Gusskanäle empfehlen wir Ihnen die indirekte Methode, mit Querbalken und dicken Versorgungsanälen:

Querbalken	=	Ø 5 mm
Zuführkanäle zum Balken	=	Ø 4 mm
Gusskanäle zum Objekt	=	Ø 2,5 mm
Abstand Balken zum Gussobjekt	=	1,5-2 mm


Indem doch die direkte Methode verwendet wird, soll der Durchmesser des Gußkanals 3,5-4 mm betragen. Indirekte Methode bei Vollguss-Zwischengliedern: besonders kurze Distanz vom Balken zum Gussobjekt. Verwenden Sie eine phosphatgebundene Einbettmasse und beachten Sie die Verarbeitungsanweisungen des Herstellers. Wir empfehlen Ihnen ganz besonders die hoch expandierende phosphatgebundene Carrara Universal Dustless Einbettmasse, die beste Voraussetzung für passgenaue Gussobjekte bietet:

Carrara Universal DL Einbettmasse 6 kg = 40 x 150 g Kat.-Nr. 232976050

6 kg = 100 x 60 g Kat.-Nr. 232980050

6 kg = Eimer Kat.-Nr. 232982050

Carrara Universal DL Investment Liquid 1 Flasche/1 l Kat.-Nr. 233522050



Vorwärmen

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanweisung für die von Ihnen verwendete Einbettmasse. Bei Verwendung von Carrara Universal Dustless Einbettmasse gilt grundsätzlich:

Vorwärmtemperatur: 900°C.

Einstellen von ECM-Gussmaschinen:

Temperatur-Einstellung:

2640°F Vitallium® Skala (1450°C)

Pyrometerposition:

nach hinten (auf die Gusszylinder gerichtet)

Beschleunigungsregler Einstellung:

für geringe Metallmengen 10

für große Metallmengen 30

Einwirkzeit (Soak Time): 15 Sek.

Erforderliche Metallmenge

Die für den Guss erforderliche Anzahl Vi-Comp® LFC Gusszyylinder errechnen Sie wie folgt: Wachsgewicht (g inkl. Gusskanäle) der Modellation multipliziert mit der Vi-Comp® LFC - Dichte (g/cm³) von 8,2.

Gewicht eines Vi-Comp® LFC Gusszyinders: ca. 5 g.

Vi-Comp® LFC 250 g Kat.-Nr. 5010055

3) Giessen mit einem VAC-Druckgussgerät

- Ca. 3 Sekunden nach aufheßen der Oxidschicht Gießvorgang starten.

Ausbetten und Abstrahlen

- Lassen Sie die Muffel an der Luft abkühlen.

- Lösen Sie anschließend das Gussobjekt schonend aus der Muffel und entfernen Sie vorsichtig die Einbettmassereste.

- Strahlen Sie mit Aluminiumoxid-Strahlmittel ab; nicht direkt auf Kronenränder strahlen!

Ausarbeiten und Reinigen

- Benutzen Sie zum Ausarbeiten nur Keramik gebundene Schleifkörper.

Vorbereitungen zum Keramikaufbrennen

- Geeignet sind hochexpandierende Aufbrennkeramiken mit zu der Legierung passendem WAK (wie z.B. Carrara Interaction).

- Die zu verblendenden Flächen unbedingt abstrahlen Aluminiumoxid 250 µm, Strahldruck 3-4 bar.

- Das Gerüst gründlich reinigen (Dampfstrahlen oder in dest. Wasser auskochen). KEINE Seife, Säuren, Pickling Agent oder Lösungsmittel verwenden.

- Oxidbrand: 850°C, 10 Minuten ohne Vakuum.

- Oxid unbedingt abstrahlen mit Aluminiumoxid, 250 µm und wieder gründlich reinigen (Dampfstrahler oder in dest. Wasser auskochen).

- Jeglichen Kontakt mit fetthaltigen Dingen vermeiden.

- Nach dem Reinigen nur noch mit Arterienklemmen halten und nicht mehr berühren.

Opaker- und Dentinbrand

- Beachten Sie beim Auftragen und Brennen die Verarbeitungsanweisungen des Keramikherstellers.

- Opaker immer in zwei Bränden aufbringen.

- Erste Schicht etwa dünn aufbringen und gemäß Brenntabelle brennen.

- Zweite Schicht deckend aufbringen und gemäß Brenntabelle brennen.

- Dentin, Schneide u.s.w. nach Anleitung verarbeiten und brennen.

- Zum Aufbrennen mit Carrara Keramik empfehlen wir eine schnelle Abkühlphase (0 Minuten).

Im Falle einer Reparatur/Wiederholung der zahntechnischen Arbeit:

- Keramik nur mechanisch entfernen.

- Flussäure (HF) greift die Metallstruktur an und ist daher denkbar ungeeignet!

Löten Vi-Comp® LFC

Für das Löten von Vi-Comp® LFC empfehlen wir Ihnen folgende Lote und Flussmittel aus dem Lieferprogramm:

Löten vor dem Brand

Denti®-Lot (ca. 1.150°C) 4 g

Katalog-Nr. 7672601005

Sicherheitshinweise:

- Metall- und Schleifstaub und Dämpfe sind gesundheitsschädlich. Ausarbeiten und Abstrahlen immer unter Absaugung!

- Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf www.elephant-dental.com.

Gewährleistung:

Unsere Verarbeitungsempfehlungen – schriftlich, mündlich oder durch praktische Vorführung – basieren auf eigenen Erfahrungen und/oder Versuchen sowie der Verwendung von Verarbeitungsmaterialien und Geräten der Elephant Dental B.V.; sie sind in jeder Hinsicht unverbindlich.

Der Verarbeiter ist verantwortlich für die Warenausgangsprüfung sowie für die Prüfung unserer Empfehlungen im Hinblick auf den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Ersatzansprüche, gleich welcher Art, beschränken sich grundsätzlich nur auf den Wert der von uns gelieferten Ware.

Im übrigen gelten unsere bei Kaufvertrag gültigen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche werden ausgeschlossen, es sei denn, wir haften in Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zwingend.

Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse arbeiten, behalten wir uns Änderungen der Zusammensetzung, der Konstruktion, der Lieferheiten und der Verpackung vor.

1) Giessen mit offener Flamme und Gießen mit einer Motorgusschleuder

- Beim Schmelzen mit offener Flamme sind Augen und Haut durch Schutzbrille, Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung gegen Blendung sowie hohe Temperaturen und Wärmestrahlung zu schützen!

- Schleuderarm-Gegengewicht der Gusschleuder entsprechend der Muffelgröße ausbalancieren.

- Benutzen Sie für Vi-Comp® LFC ein Propan/Sauerstoff-Gasmisch und einen keramischen Tiegel, der nur für diese Legierung verwendet wird.

- Verwenden Sie kein Flussmittel!

- Zünden Sie das Gasgemisch, und stellen Sie die Flamme für das Schmelzen ein.

- Spannen Sie die vorgewärmede Muffel in den Schleuderarm der Gussmaschine ein.

- Legen Sie die für den Guss erforderliche Anzahl Vi-Comp® LFC Gusszyylinder in den vorgewärmten Schmelztiegel. Brenner ca. 50 mm vom oberen Rand des Schmelztiegels entfernt halten. Durch langsame kreisende Bewegung des Brennerkopfes die Gusszyylinder gleichmäßig erhitzen.

- Gießzeitpunkt: Wenn die Schmelze unter den Flammdruck bewegt, ist der Schleudervorgang auszulösen!

Vorsicht! Die Legierung darf nicht überhitzt werden!

- Nach dem Gießen/Stillstand des Schleuderarms die Muffel aus dem Schleuderarm nehmen.

- Lassen Sie die Muffel vor dem Ausbetten langsam auf Raumtemperatur abkühlen.

- Schrecken Sie das Gussobjekt nicht ab, da sich sonst die mechanischen Eigenschaften verändern können.

Der Gußtiegel ist nach Gebrauch gründlich zu säubern!

2) Giessen mit der ECM-Gussmaschine

Verwenden Sie vorzugsweise die Induktions-Gussmaschine mit Temperatur-Kontrolle.

Benutzen Sie einen vorgewärmten Vitallium®-Tiegel ohne Kohletiegelgeleinsatz. Kein Flussmittel hinzu geben!

1) Giessen mit offener Flamme und Gießen mit einer Motorgusschleuder

- Beim Schmelzen mit offener Flamme sind Augen und Haut durch Schutzbrille, Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung gegen Blendung sowie hohe Temperaturen und Wärmestrahlung zu schützen!

- Schleuderarm-Gegengewicht der Gusschleuder entsprechend der Muffelgröße ausbalancieren.

- Benutzen Sie für Vi-Comp® LFC ein Propan/Sauerstoff-Gasmisch und einen keramischen Tiegel, der nur für diese Legierung verwendet wird.

- Verwenden Sie kein Flussmittel!

- Zünden Sie das Gasgemisch, und stellen Sie die Flamme für das Schmelzen ein.

- Spannen Sie die vorgewärmede Muffel in den Schleuderarm der Gussmaschine ein.

- Legen Sie die für den Guss erforderliche Anzahl Vi-Comp® LFC Gusszyylinder in den vorgewärmten Schmelztiegel. Brenner ca. 50 mm vom oberen Rand des Schmelztiegels entfernt halten. Durch langsame kreisende Bewegung des Brennerkopfes die Gusszyylinder gleichmäßig erhitzen.

- Gießzeitpunkt: Wenn die Schmelze unter den Flammdruck bewegt, ist der Schleudervorgang auszulösen!

Vorsicht! Die Legierung darf nicht überhitzt werden!

- Nach dem Gießen/Stillstand des Schleuderarms die Muffel aus dem Schleuderarm nehmen.

- Lassen Sie die Muffel vor dem Ausbetten langsam auf Raumtemperatur abkühlen.

- Schrecken Sie das Gussobjekt nicht ab, da sich sonst die mechanischen Eigenschaften verändern können.

2) Giessen mit der ECM-Gussmaschine

Verwenden Sie vorzugsweise die Induktions-Gussmaschine mit Temperatur-Kontrolle.

Benutzen Sie einen vorgewärmten Vitallium®-Tiegel ohne Kohletiegelgeleinsatz. Kein Flussmittel hinzu geben!

1) Giessen mit offener Flamme und Gießen mit einer Motorgusschleuder

- Beim Schmelzen mit offener Flamme sind Augen und Haut durch Schutzbrille, Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung gegen Blendung sowie hohe Temperaturen und Wärmestrahlung zu schützen!

- Schleuderarm-Gegengewicht der Gusschleuder entsprechend der Muffelgröße ausbalancieren.

- Benutzen Sie für Vi-Comp® LFC ein Propan/Sauerstoff-Gasmisch und einen keramischen Tiegel, der nur für diese Legierung verwendet wird.

- Verwenden Sie kein Flussmittel!

- Zünden Sie das Gasgemisch, und stellen Sie die Flamme für das Schmelzen ein.

- Spannen Sie die vorgewärmede Muffel in den Schleuderarm der Gussmaschine ein.

- Legen Sie die für den Guss erforderliche Anzahl Vi-Comp® LFC Gusszyylinder in den vorgewärmten Schmelztiegel. Brenner ca. 50 mm vom oberen Rand des Schmelztiegels entfernt halten. Durch langsame kreisende Bewegung des Brennerkopfes die Gusszyylinder gleichmäßig erhitzen.

- Gießzeitpunkt: Wenn die Schmelze unter den Flammdruck bewegt, ist der Schleudervorgang auszulösen!

Vorsicht! Die Legierung darf nicht überhitzt werden!

- Nach dem Gießen/Stillstand des Schleuderarms die Muffel aus dem Schleuderarm nehmen.

- Lassen Sie die Muffel vor dem Ausbetten langsam auf Raumtemperatur abkühlen.

- Schrecken Sie das Gussobjekt nicht ab, da sich sonst die mechanischen Eigenschaften verändern können.

2) Giessen mit der ECM-Gussmaschine

Verwenden Sie vorzugsweise die Induktions-Gussmaschine mit Temperatur-Kontrolle.

Benutzen Sie einen vorgewärmten Vitallium®-Tiegel ohne Kohletiegelgeleinsatz. Kein Flussmittel hinzu geben!